

ENSAIOS DIMENSIONAIS - PERFIS

Os seus produtos têm raios e ângulos de pequenas dimensões?

Avalie o perfil dos seus produtos para evitar custos desnecessários com trabalho não conforme!



Tecnologias de Medição

- ❖ Contato Contínuo

Elevada exatidão

- ❖ Exatidão: < 3 µm

Modelação 3D

- ❖ A avaliação do perfil da amostra pode ser utilizada em processos de modelação 3D

Normas aplicáveis

- ❖ Normas de produto / especificação de cliente / requisitos legais / sugestão técnica do laboratório

Flexibilidade

- ❖ Características da medição ou alterações ao método de acordo com requisitos do cliente.

Tempo médio de execução

- ❖ Por Marcação